

Nivellierhilfe HB 75 / HB 100



Montage des HB auf dem Stativ CP-34, bzw. CP-38

Für die Montage des HB 75, bzw. HB-100 wird zunächst die Schulterplatte am Stativ demontiert. Dies geschieht durch Öffnen der 3 Inbusschrauben unter der Stativschulter. Nach dem vollständigen Entfernen der Schrauben lässt sich die Schulterplatte abnehmen. Darunter kommt der für den Half-Ball benötigte „Topf“ zum vorschein.

Vom HB wird die Stellschraube demontiert. Das halbkugelförmige Oberteil wird in den Topf gelegt und von unten mit der Stellschraube gesichert.

Durch leichtes Öffnen der Stellschraube kann dann der Halfball in die gewünschte Position gebracht und durch Schließen der Stellschraube in dieser Position gesichert werden.

Bei den HB-Versionen mit zwei beiliegenden Stellschrauben kann wahlweise die kurze oder die lange Version benutzt werden.



mk-messtechnik GmbH | FLM-Produkte | Zeppelinstr. 1 | 73274 Notzingen | Germany
Tel. + 49 70 21 / 9 28 07-53 | E-Mail: flm@mk-messtechnik.de | www.flm-gmbh.de

Nivellierhilfe HB 75 / HB 100



Montage des HB auf dem Stativ CP-34, bzw. CP-38

Für die Montage des HB 75, bzw. HB-100 wird zunächst die Schulterplatte am Stativ demontiert. Dies geschieht durch Öffnen der 3 Inbusschrauben unter der Stativschulter. Nach dem vollständigen Entfernen der Schrauben lässt sich die Schulterplatte abnehmen. Darunter kommt der für den Half-Ball benötigte „Topf“ zum vorschein.

Vom HB wird die Stellschraube demontiert. Das halbkugelförmige Oberteil wird in den Topf gelegt und von unten mit der Stellschraube gesichert.

Durch leichtes Öffnen der Stellschraube kann dann der Halfball in die gewünschte Position gebracht und durch Schließen der Stellschraube in dieser Position gesichert werden.

Bei den HB-Versionen mit zwei beiliegenden Stellschrauben kann wahlweise die kurze oder die lange Version benutzt werden.



mk-messtechnik GmbH | FLM-Produkte | Zeppelinstr. 1 | 73274 Notzingen | Germany
Tel. + 49 70 21 / 9 28 07-53 | E-Mail: flm@mk-messtechnik.de | www.flm-gmbh.de

Nivellierhilfe HB 75 / HB-100



mk-messtechnik GmbH | FLM-Produkte | Zeppelinstr. 1 | 73274 Notzingen | Germany
Tel. + 49 70 21 / 9 28 07-53 | E-Mail: flm@mk-messtechnik.de | www.flm-gmbh.de

Nivellierhilfe HB 75 / HB-100



mk-messtechnik GmbH | FLM-Produkte | Zeppelinstr. 1 | 73274 Notzingen | Germany
Tel. + 49 70 21 / 9 28 07-53 | E-Mail: flm@mk-messtechnik.de | www.flm-gmbh.de